




耐壓測試儀規格比較表

型號	7630	7631
產品圖		
通道數	2	8
AC輸出電壓	10V-5000V	
AC輸出頻率	50/60Hz	
AC上限漏電流範圍	0.001-31mA	
DC輸出電壓	10V-6000V	
DC上限漏電流範圍	0.001-11mA	
絕緣阻抗輸出電壓	10-1000Vdc	
絕緣阻抗上限漏電流範圍	1-12000MΩ	
AC/DC/絕緣阻抗測試時間	0.1-999s	
AC/DC/絕緣阻抗上升時間	0.1-10s	
電弧偵測	●	●
電腦連線軟體	●	●
介面	RS-232、Remote、USB Host/Device、EXT. I/O	
液晶螢幕顯示	480*272 4.3吋	480*272 4.3吋

線圈層間測試儀規格比較表

型號	7700	7710	7720	7703	7713
產品圖					
通道數	2	2	8	2	2
脈衝電壓 (可程式化)	200V-5000V	200V-10000V	200V-10000V	100V-5000V	200V-10000V
最小電感值	50μH	100μH	50μH	0.5μH	0.5μH
脈衝電壓精準度	±2%				
基本量測時間	50ms				
低能量脈衝測試	●	●	●	●	●
非破壞性測試	●	●	●	●	●
內建儲存測試波形組數	200組	200組	80組	200組	200組
測試項目	總面積比對、面積差比對、波形比對、顫抖數、電暈數		總面積比對、面積差比對、波形比對、顫抖數、電暈數、高頻諧波分析、高頻雜訊分析		
電腦連線軟體	●	●	●	●	-
介面	RS-232、Remote、Printer				
液晶螢幕顯示	320*240 5.7吋				

治具 & 配件

耐壓測試儀

高壓測試線 | 紅

- 適用機種：7630、7631
- 配件說明：儀器連接待測物配線



高壓測試線 | 黑

- 適用機種：7630
- 配件說明：儀器連接待測物配線



F760001 | D-sub腳踏開關

- 適用機種：7700、7710、7720、7703、7713、7630、7631
- 配件說明：用於自動化生產線



7508 | 8通道擴充掃描盒

- 適用機種：7631
- 配件說明：8通道擴充多組測試，最多可堆疊4台。適用於自動化生產線




7516 | 16通道擴充掃描盒

- 適用機種：7631
- 配件說明：16通道擴充多組測試，最多可堆疊4台。適用於自動化生產線



F7620 | 測試治具盒

- 適用機種：7631
- 配件說明：20通道擴充多組測試



線圈層間短路測試儀

高壓測試線 | 紅

- 適用機種：7720
- 配件說明：儀器連接待測物配線



2端點高壓端子測試夾

- 適用機種：7703、7713、7700、7710
- 配件說明：連接配線



RS-232 線

- 適用機種：7630、7631、7700、7710、7720、7703、7713
- 配件說明：連接電腦，傳送指令由電腦端控制儀器



遠端控制線

- 適用機種：7630、7631、7700、7710、7720、7703、7713
- 配件說明：Remote遠端控制信號

